

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E SEGURANÇA
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SOLICITAÇÃO DE CONERTO DE BENS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Ocorrência nº: 10/2019

OS nº: 381

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança,

Informo que o equipamento abaixo descrito necessita de conserto em empresa especializada, uma vez que não há condições de reparo por servidores deste Tribunal Regional Eleitoral.

Informo, ainda, que o bem não se encontra dentro do período de garantia.

PATRIMÔNIO: 087496

DESCRIÇÃO: Cafeteira Elétrica Industrial - UNIVERSAL - mod. CAT 10L

SOLICITANTE: Assistência de Recebimento

HISTÓRICO DE CONSERTOS ANTERIORES: Em anexo

DEFEITO APRESENTADO: Revisão Geral.

CONERTO ORÇADO NA EMPRESA (expediente anexo): BAIITA CAFÉ Comércio e Assistência Técnica Ltda ME

À consideração superior.

ScATec, em 31/01/19

Marcos Hamano Tsuchiya
Chefe da Seção de Assistência Técnica

RELAÇÃO DOS BENS A SEREM CONSERTADOS

LOTE Nº 10

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
1 087496	Cafeteira Elétrica Industrial - UNIVERSAL - mod. CAT 10L	Assistência de Recebimento	R\$205,20	Em anexo	381

VALOR TOTAL R\$205,20

HISTÓRICO DO BEM

LINK Nº 087496

LOTAÇÃO ATUAL: AstZel Nothmann

DESCRIÇÃO DO BEM: Cafeteira Elétrica Industrial - UNIVERSAL - mod. CAT 10L						
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA	PROCESS
16/05/2011	Coordenadoria de Gestão de Material	Realizada a troca do visor de nível, 01 niple do cotovelo de aperto do visor de nível e mão de obra. OBS: CONserto REALIZADO COM SUPRIMENTO DE FUNDO, A GARANTIA NÃO COBRE VISOR DE NÍVEL.	16/08/11	R\$65,00	RECORD COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME	10
17/01/2012	Assistência de Recebimento	troca de duas torneiras, troca do visor de nível, mão de obra e limpeza.	17/04/12	R\$490,00	Refriservice REFRIGERAÇÃO-EP da Silva Refrigeração	10
28/06/2012	Assistência de Recebimento	Visor de nível, tampa de silicone, conserto da torneira, limpeza e mão de obra.	26/09/12	R\$166,00	Refriservice REFRIGERAÇÃO-EP da Silva Refrigeração	10
26/11/2012	Assistência de Recebimento	Substituição do conjunto de vedação.	24/02/13	R\$280,00	ELETRODOMÉSTICOS CURUÇA LTDA	10
13/08/2014	Assistência de Recebimento	Consertado vazamento junto à torneira.	18/12/14	R\$183,00	ELETRODOMÉSTICOS CURUÇA LTDA	10
03/10/2017	Assistência de Recebimento	Conserto na torneira da cafeteira.	03/01/18	R\$120,00	BAIITA CAFÉ Comércio e Assistência Técnica Ltda ME	10