



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

Proc. SEI: 0005115-31.2020.6.26.8000

Ref.: Conserto de quatro telefones.

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança.

Encaminhamos o processo SEI nº 0005115-31.2020.6.26.8000, tratando do conserto de quatro telefones, links 083602, 410796, 083642 e 083648 para análise e providências seguintes.

Informamos que foi juntado ao presente apenas um orçamento, uma vez que a natureza do equipamento exige a desmontagem do bem pelo prestador consultado. Nessa condição, solicitar a remontagem para encaminhamento à empresa diversa pode variar o tipo de dano, além de suspender a validade da proposta já conseguida e com possível exigência do pagamento de taxas de orçamento.

Informamos ainda que no referido documento não é possível alterar o signatário pois se trata de formulário gerado pelo nosso sistema de Ordens de Serviço, em trâmite de atualização, que impede essa alteração.

E por final, destacamos que do rol de equipamentos submetidos à empresa para orçamento de conserto, aqueles de links 64905, 077602 e 083600 obtiveram recomendação para baixa patrimonial, por não terem condições de conserto, razão pela qual serão objeto de autuação específica junto à Seção de Gestão de Patrimônio, como de praxe, para tratativas concernentes ao eventual desfazimento.

Seção de Assistência Técnica

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA GOMES PEREIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 12/02/2020, às 13:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA REGINA MARQUES SOARES, CHEFE DE SEÇÃO SUBSTITUTO**, em 12/02/2020, às 13:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1814177** e o código CRC **5E0A629C**.

0005115-31.2020.6.26.8000

1814177v2