

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:18

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1766

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339039	-	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2022	Ordinário	D.L.F. 48/2022	-	1.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.056.592/0001-83	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	01512-000
Endereço		
CDE DE SARZEDAS 148 LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	3104-5848

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

Conserto de ventiladores
SEI 0044355-56.2022

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:18

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.690,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60, patrimônio número 1015456, compreendendo troca fio com tomada, pedestal, hélice, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna - VENTI-DELTA - mod. 60CM, patrimônio número 88784, compreendendo troca fio com tomada, motor, pé, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 220,00;	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna - VENTISILVA - mod. 65CM, patrimônio número 9030, compreendendo troca fio com tomada, motor, oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 220,00;	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60, patrimônio número 402409, compreendendo troca fio com tomada, pedestal, motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 140,00;	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60, patrimônio número 184394, compreendendo troca fio com tomada, grade e trava, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 6 - Conserto de 1 (um) ventilador de parede - VENTISILVA - mod. 65CM, patrimônio número 8998, compreendendo troca fio com tomada, motor e suporte, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 240,00;	240,00

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:18

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.690,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 6 - Conserto de 1 (um) ventilador de parede - VENTISILVA - mod. 65CM, patrimônio número 8998, compreendendo troca fio com tomada, motor e suporte, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 240,00;	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 7 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna - VENTISOL - mod. VOC 60, patrimônio número 425016, compreendendo troca fio com tomada, motor, oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 140,00;	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 8 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna/pedestal - QUALITAS - mod. Q600C, patrimônio número 24864, compreendendo troca fio com tomada, motor, oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 240,00;	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 9 - Conserto de 1 (um) ventilador de coluna - VENTI-DELTA - mod. 60CM, patrimônio número 88746, compreendendo troca fio com tomada, motor, oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 220,00;	220,00

Prazo de execução: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho.

Prazo de garantia: 90 (noventa) dias, contados da efetiva entrega do equipamento.

OBS.: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/10/2022 17:54:51	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:18

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

18/10/2022 17:54:51

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

18/10/2022 17:47:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/10/2022 17:54:51	Alteração