



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 03 de maio de 2022.

Proc. SEI: 0020856-43.2022.6.26.8000

Ref.: Conserto de 17 (dezessete) ventiladores

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança.

Encaminhamos o processo SEI nº 0020856-43.2022.6.26.8000, tratando do conserto de 17 (dezessete) ventiladores, link: 00183891, 00183902, 00183938, 00184412, 00184542, 00184631, 00192086, 00425074, 00425135, 00425136, 00425169, 051111, 063810, 088750, 088767, 192037 e 401912 para análise e providências seguintes.

Informamos, ainda, que foi juntado ao presente apenas um orçamento, uma vez que a natureza do equipamento exige a desmontagem do bem pelo prestador consultado. Nessa condição, solicitar a remontagem para encaminhamento à empresa diversa pode variar o tipo de dano, além de suspender a validade da proposta já conseguida e com possível exigência do pagamento de taxas de orçamento.

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS HAMANO TSUCHIYA, CHEFE DE SEÇÃO**, em 03/05/2022, às 19:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3397283** e o código CRC **97AFBC70**.

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E SEGURANÇA
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SOLICITAÇÃO DE CONserto DE BENS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Ocorrência nº: 10 / 2022

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança,

Informo que os bens descritos em anexo necessitam de conserto em empresa especializada, uma vez que não há condições de reparo por servidores deste Tribunal Regional Eleitoral.

Informo, ainda, que os bens não se encontram dentro do período de garantia.

Segue também em anexo orçamento para esses itens, efetuado na empresa SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.

À consideração superior.

ScATec, em 03/05/2022

Marcos Hamano Tsuchiya
Chefe da Seção de Assistência Técnica

RELAÇÃO DOS BENS A SEREM CONSERTADOS

LOTE N° 10

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
1 00183891	Ventilador de Ar de Coluna/Pedestal - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	43
2 00183902	Ventilador de coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	42
3 00183938	Ventilador de Ar de Coluna/Pedestal - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	44
4 00184412	Ventilador de Ar de Coluna/Pedestal - VENTISOL - VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	45
5 00184542	Ventilador de Coluna - VENTISOL VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	51
6 00184631	Ventilador de Coluna - VENTISOL VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	52
7 00192086	Ventilador de Ar de Coluna/Pedestal - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$130,00	Não há	47
8 00425074	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	48
9 00425135	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	40
10 00425136	Ventilador de coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Não há	39
11 00425169	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	34

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
12 051111	Ventilador de ar coluna/pedestal - LOREN SID - mod. Tufão	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	33
13 063810	Ventilador de ar coluna/pedestal - LOREN SID - mod. Tufão	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	35
14 088750	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTI- DELTA	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	50
15 088767	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTI- DELTA - mod. 60cm	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$148,00	Em anexo	49
16 192037	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$135,00	Em anexo	46
17 401912	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$130,00	Não há	41
VALOR TOTAL			R\$2.467,00		

HISTÓRICO DO BEM

LINK Nº 00425074

LOTAÇÃO ATUAL: 253ª ZE - Tatuapé

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL -mod. VOC 60

<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
27/07/2020	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	26/10/20	R\$110,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	08292-03
16/12/2021	Assistência de Elétrica e Telefonia	Conserto conforme NE 1058	16/03/22	R\$110,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	0038426-7

LINK Nº 00425135

LOTAÇÃO ATUAL: 375ª ZE - São Mateus

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL -mod. VOC 60

<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
10/12/2020	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca de fio com tomada, motor e revisão	10/03/21	R\$110,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	047890-61

LINK Nº 00425169

LOTAÇÃO ATUAL: 413ª ZE - Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60

<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
27/06/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, motor e revisão	25/09/19	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	6067/19

LINK Nº 051111

LOTAÇÃO ATUAL: 413ª ZE - Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - LOREN SID - mod. Tufão						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
17/07/2017	Assistência de Elétrica e Telefonia	Serviço de manutenção e conserto com troca de peças, conforme empenho nº 1144/2017	15/10/17	R\$150,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	DLF 65/20
27/06/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, pedestal e revisão	25/09/19	R\$120,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	6067/19

LINK Nº 063810

LOTAÇÃO ATUAL: 413ª Ze Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - LOREN SID - mod. Tufão						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
30/07/2014	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca de fio d/tomada, oscilador e revisão	28/10/14	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda	DF F 89/14

LINK Nº 088750

LOTAÇÃO ATUAL: 392ª ZE - Ponte Rasa

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTI-DELTA						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
20/12/2016	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, rolamento do motor, engrenagem, revisão	20/03/17	R\$149,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	DLF 115/1
27/07/2020	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio c/ tomada, motor e oscilador, revisão	26/10/20	R\$149,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	05291-10

LINK Nº 088767

LOTAÇÃO ATUAL: 392ª ZE - Ponte Rasa

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTI-DELTA - mod. 60cm						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
10/09/2014	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca do fio com tomada, alça de giro e revisão.	09/12/14	R\$135,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	3846/2014
17/10/2017	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca do fio com tomada, enrolamento do motor e revisão.	15/01/18	R\$165,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	7877/2017
04/04/2018	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca do fio com tomada, troca da hélice, revisão	03/07/18	R\$175,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	1563/2018
21/03/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca do fio com tomada, motor	21/06/19	R\$140,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	1128/2019

LINK Nº 192037

LOTAÇÃO ATUAL: 373ª ZE - Capão Redondo

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
15/12/2016	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca do fio com tomada, enrolamento do motor e revisão.	15/03/17	R\$125,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	DLF 123/1
04/07/2018	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca do fio com tomada, motor e revisão.	02/10/18	R\$91,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	5492