



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Proc. SEI: 0026946-67.2022.6.26.8000

Ref.: Conserto de 12 (doze) ventiladores

Senhor Coordenador de Serviços

Encaminhamos o processo SEI nº 0026946-67.2022.6.26.8000, tratando do conserto de 12 (doze) ventiladores, links: 082214; 183863; 183921; 183964; 192088; 402392; 402410; 425037; 425054; 425167; 425168; 425170 para análise e providências seguintes.

Informamos, ainda, que foi juntado ao presente apenas um orçamento, uma vez que a natureza do equipamento exige a desmontagem do bem pelo prestador consultado. Nessa condição, solicitar a remontagem para encaminhamento à empresa diversa pode variar o tipo de dano, além de suspender a validade da proposta já conseguida e com possível exigência do pagamento de taxas de orçamento.

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA REGINA MARQUES SOARES, CHEFE DE SEÇÃO**, em 09/06/2022, às 14:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3482225** e o código CRC **5800DB71**.

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E SEGURANÇA
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SOLICITAÇÃO DE CONserto DE BENS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Ocorrência nº: 14 / 2022

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança,

Informo que os bens descritos em anexo necessitam de conserto em empresa especializada, uma vez que não há condições de reparo por servidores deste Tribunal Regional Eleitoral.

Informo, ainda, que os bens não se encontram dentro do período de garantia.

Segue também em anexo orçamento para esses itens, efetuado na empresa SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.

À consideração superior.

ScATec, em 07/06/2022



Marcos Hamano Tsuchiya
Chefe da Seção de Assistência Técnica

RELAÇÃO DOS BENS A SEREM CONSERTADOS

LOTE Nº 14

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
1 00082214	Ventilador de ar coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	60
2 00183863	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Em anexo	106
3 00183921	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	104
4 00183964	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$135,00	Não há	105
5 00192088	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$135,00	Não há	100
6 00402392	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	103
7 00402410	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Em anexo	98
8 00425037	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	99
9 00425054	Ventilador de ar coluna - VENTISOL - VOC 60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	59
10 00425167	Ventilador de Coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	88
11 00425168	Ventilador de Coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	90
12 00425170	Ventilador de Coluna - VENTISOL - VOC60	Assistência de Elétrica e Telefonia	R\$140,00	Não há	89

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
------	---------	-------------	--------------	-----------	----

VALOR TOTAL R\$1.670,00

HISTÓRICO DO BEM

LINK Nº 00183863

LOTAÇÃO ATUAL: AstPor

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60					
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA
25/09/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca de fio com tomada, pé e revisão	24/12/19	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.
					00635997

LINK Nº 00402410

LOTAÇÃO ATUAL: 1ª ZE Bela Vista

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60					
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA
27/06/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, motor e revisão	25/09/19	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.
					6067/19