



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Proc. SEI: 0009042-97.2023.6.26.8000

Ref.: Conserto de 26 (vinte e seis) ventiladores

Senhor Coordenador de Serviços,

Encaminhamos o processo SEI nº 0009042-97.2023.6.26.8000, tratando do conserto de 26 (vinte e seis) ventiladores, links/patrimônios: 425157, 184621, 184412, 425168, 425170, 425169, 1010444, 25037, 1010437, 24895, 425243, 183965, 6620, 184519, 183935, 183909, 184666, 183955, 46241, 401918, 425159, 24848, 84142, 402368, 63768 e 434032 para análise e providências seguintes.

Informamos, ainda, que foi juntado ao presente apenas um orçamento, uma vez que a natureza do equipamento exige a desmontagem do bem pelo prestador consultado. Nessa condição, solicitar a remontagem para encaminhamento à empresa diversa pode variar o tipo de dano, além de suspender a validade da proposta já conseguida e com possível exigência do pagamento de taxas de orçamento.

SeATecMV, 27 de fevereiro de 2023.

Flávia R M Soares
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA REGINA MARQUES SOARES, CHEFE DE SEÇÃO**, em 27/02/2023, às 14:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4324078** e o código CRC **C1EFF02B**.

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SOLICITAÇÃO DE CONERTO DE BENS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Lote 1086/2023: Conserto de 26 ventiladores

Senhor Coordenador de Serviços,

Informo que o(s) bem(ns) descrito(s) em anexo necessitam de conserto em empresa especializada, uma vez que não há condições de reparo por servidores deste Tribunal Regional Eleitoral.

Informo, ainda, que o(s) bem(ns) não se encontram dentro do período de garantia.

Segue também, em anexo, orçamento para esse(s) item(ns), efetuado na empresa **SEGMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

À consideração superior.
SeATecMV, em **22/02/2023**.

Flávia R. Marques Soares
Chefe da Seção de Assistência Técnica e Manutenção de Veículos

RELAÇÃO DOS BENS A SEREM CONSERTADOS

Gerado em: 22/02/2023

Lote: Lote 1086/2023 - Ventiladores

Ticket	Patrim.	Equipamento	Solicitante	Valor Orçado	Descrição do serviço	Histórico
206526	425157	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC60	ESTOQUE / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206311	184621	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC60	383ºZE Santo André / SEELETEL	\$145.00	Troca fio c/ tomada, motor, hélice, revisão	Sim
204999	184412	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC60	ESTOQUE / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206271	425168	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC60	413ªZE - Cursino / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão, chave	Sim
206270	425170	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC60	413ªZE - Cursino / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206272	425169	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60	413ª ZE - Cursino / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão, chave	Sim
204991	1010444	Ventilador de ar de parede - VENTISOL - VOC 60	398ªZE - Vila Jacuí / SEELETEL	\$145.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Não
204997	25037	Ventilador de ar de parede - QUALITAS - Q600P	SEZEL - Seção de Zeladoria / SEELETEL	\$200.00	Troca fio c/ tomada, oscilador, revisão	Sim
204988	1010437	Ventilador de ar de parede - VENTISOL - VOC 60	398ªZE Vila Jacuí / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Não
203344	24895	Ventilador de ar coluna/pedestal - QUALITAS - Q600C	CODES - Coordenadoria de desenvolvimento de Sistemas / SEELETEL	\$220.00	Troca fio c/ tomada, chave e oscilador, revisão	Sim
203813	425243	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - VOC60	SELOG - Seção de Logística / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Não
204994	183965	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	ESTOQUE / SEELETEL	\$140.00	Troca fio c/ tomada, hélice, motor, revisão	Não
205001	6620	Ventilador de ar coluna/pedestal - QUALITAS	SEZEL - Seção de Zeladoria / SEELETEL	\$245.00	Troca fio c/ tomada, motor, trava, revisão	Sim
204992	184519	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	ESTOQUE / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Não
204996	183935	Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	ESTOQUE / SEELETEL	\$140.00	Troca fio c/ tomada, pedestal, motor, revisão	Não
206530	183909	Ventilador de ar de	421ª - Teotônio Vilela /	\$135.00	Troca fio c/ tomada,	Sim

Ticket	Patrim.	Equipamento	Solicitante	Valor Orçado	Descrição do serviço	Histórico
		coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	SEELETEL		motor, revisão	
206278	184666	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	389ªZE - Perus / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, oscilação, revisão	Sim
206301	183955	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	ESTOQUE / SEELETEL	\$140.00	Troca fio c/ tomada, hélice, revisão, chave	Não
206303	46241	Ventilador de ar de coluna/pedestal - LOREN SID - Tufão	389ªZE - Perus / SEELETEL	\$185.00	Troca fio c/ tomada, oscilação, revisão	Não
206488	401918	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	372ªZE - Piraporinha / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, oscilador e pedestal, revisão	Sim
206527	425159	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - VOC60	ESTOQUE / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Não
206529	24848	Ventilador de ar de coluna/pedestal - QUALITAS - Q-600 C	421ªTeotonio Vilela / SEELETEL	\$220.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206531	84142	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL	SEZEL - Seção de Zeladoria / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206267	402368	Ventilador de ar de coluna/pedestal - VENTISOL - VOC 60	413ªZE - Cursino / SEELETEL	\$135.00	Troca fio c/ tomada, motor, revisão	Sim
206264	63768	Ventilador de ar de coluna/pedestal - LOREN SID - Tufão	259ªZE - Saúde / SEELETEL	\$185.00	Troca fio c/ tomada, motor, base, pedestal, revisão	Sim
206274	434032	Ventilador de ar de parede - VENTISOL - VOP 60	389ªZE - Perus / SEELETEL	\$140.00	Troca fio c/ tomada, hélice, revisão	Sim

HISTÓRICO DO BEM

LINK Nº 00184412

LOTAÇÃO ATUAL: 418ªZE - Pedreira

DESCRIÇÃO DO BEM:		Ventilador de Ar de Coluna/Pedestal - VENTISOL - VOC 60			
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA
14/07/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca de fio com tomada, pedestal, motor e oscilador. Revisão	12/10/22	R\$148,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.
					SEI: 00208

LINK Nº 00184621

LOTAÇÃO ATUAL: AstPor Sede I

DESCRIÇÃO DO BEM:		Ventilador de Coluna Ventisol VOC 60			
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA
12/04/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Conforme NE 392/2022	11/07/22	R\$135,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.
					SEI: 00074

LINK Nº 00184666

LOTAÇÃO ATUAL: 389ªZE - Perus

DESCRIÇÃO DO BEM:		Ventilador de ar de coluna VentiSol Voc 60			
DATA NF	SOLICITANTE	SERVIÇO EXECUTADO	GARANTIA	VALOR NF	FIRMA ESPECIALIZADA
16/12/2021	Assistência de Elétrica e Telefonia	conforme NE 978	16/03/22	R\$120,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.
					0037729-5

LINK Nº 00401918

LOTAÇÃO ATUAL: 372º ZE - Piraporinha

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
08/08/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Conserto realizado conforme Nota de Empenho 1434	06/11/19	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	SEI 00504

LINK Nº 00425157

LOTAÇÃO ATUAL: 405º ZE - Conj. José Bonifácio

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
16/03/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca de fio com tomada, motor e revisão	14/06/22	R\$125,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	SEI: 00044

LINK Nº 00425168

LOTAÇÃO ATUAL: 413ºZE-Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de Coluna - VENTISOL - VOC60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
02/08/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio c/ tomada, motor e oscilador, revisão	31/10/22	R\$140,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	SEI 00269

LINK Nº 00425169

LOTAÇÃO ATUAL: 413ª ZE - Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - VENTISOL - mod. VOC 60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
27/06/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, motor e revisão	25/09/19	R\$90,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	6067/19
14/07/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca de fio com tomada, pedestal, hélice e oscilador. Revisão	12/10/22	R\$148,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	SEI: 00208

LINK Nº 00425170

LOTAÇÃO ATUAL: 413ªZE-Cursino

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de Coluna - VENTISOL - VOC60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
02/08/2022	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio c/ tomada, motor e oscilador, revisão	31/10/22	R\$140,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	SEI 00269

LINK Nº 00434032

LOTAÇÃO ATUAL: 389ªZE - Perus

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar de parede VentiSol Vop 60						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
16/12/2021	Assistência de Elétrica e Telefonia	conforme NE 978	16/03/22	R\$120,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	0037729-5

LINK Nº 006620

LOTAÇÃO ATUAL: Estoque

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - QUALITAS						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
07/07/2011	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca da chave de controle de velocidade, dos rolamentos do motor, do oval do motor, mão de obra, limpeza e lubrificação.	07/10/11	R\$96,00	PAULO SERGIO PEDROSO VENTILADORES - ME	DLF 79/11

LINK Nº 024848

LOTAÇÃO ATUAL: Estoque

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - QUALITAS - mod. Q600C						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
15/12/2011	Assistência de Elétrica e Telefonia	troca da hélice, fio com tomada, revisão e mão de obra.	15/03/12	R\$170,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	DLF 160/2
06/06/2019	Assistência de Elétrica e Telefonia	Serviço de manutenção e conserto conforme Nota de Empenho 1083/2019	04/09/19	R\$175,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	PAD 4.045

LINK Nº 024895

LOTAÇÃO ATUAL: ScDv

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - QUALITAS - mod. Q600C						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
19/09/2006	Seção de Desenvolvimento	Realizado troca da caixa de engrenagens, knobs e mão de obra.	19/03/07	R\$70,00	Vitória - Manutenção de ventiladores Ltda-ME	DLF 76/06
16/06/2015	Assistência de Elétrica e Telefonia	roca do fio com tomada, troca do oscilador e revisão.	14/09/15	R\$145,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	42/2015

LINK Nº 025037

LOTAÇÃO ATUAL: AstZel - anexo III

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar de parede - QUALITAS - mod. Q600P						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
16/05/2017	Assistência de Elétrica e Telefonia	Troca fio com tomada, conjunto oscilador e revisão.	14/08/17	R\$175,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	46/2017
25/06/2018	Assistência de Elétrica e Telefonia	Conserto realizado conforme nota de empenho nº 1391	23/09/18	R\$175,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	DLF 53/20

LINK Nº 063768

LOTAÇÃO ATUAL: 259ª ZE - Saúde

DESCRIÇÃO DO BEM: Ventilador de ar coluna/pedestal - LOREN SID - mod. Tufão						
<u>DATA NF</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>SERVIÇO EXECUTADO</u>	<u>GARANTIA</u>	<u>VALOR NF</u>	<u>FIRMA ESPECIALIZADA</u>	<u>PROCESS</u>
17/09/2014	Assistência de Elétrica e Telefonia	Conserto do motor/lubrificação.	16/12/14	R\$30,00	Bela Vista Service Comércio e Serviços Ltda.	DLF 85/14
24/10/2016	Assistência de Elétrica e Telefonia	Serviços de manutenção e conserto com troca de peças realizadas em ventiladores conforme NE nº 2396/2016	22/01/17	R\$149,00	SEG-MAQ Comércio e Serviços Ltda.	7407/2016