

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E SEGURANÇA
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SOLICITAÇÃO DE CONserto DE BENS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Ocorrência nº: 38/2019

OS nº: 205

Senhor Coordenador de Serviços e Segurança,

Informo que o equipamento abaixo descrito necessita de conserto em empresa especializada, uma vez que não há condições de reparo por servidores deste Tribunal Regional Eleitoral.

Informo, ainda, que o bem não se encontra dentro do período de garantia.

PATRIMÔNIO: 00413195

DESCRIÇÃO: Analisador de energia elétrica Embrasul RE7000

SOLICITANTE: Seção de Engenharia e Arquitetura

HISTÓRICO DE CONSERTOS ANTERIORES: Não há

DEFEITO APRESENTADO: Possibilidade da bateria interna estar danificada.

CONserto ORCADO NA EMPRESA (expediente anexo): EMBRASUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

À consideração superior.

ScATec, em 05/06/19

Marcos Hamano Tsuchiya
Chefe da Seção de Assistência Técnica

RELAÇÃO DOS BENS A SEREM CONSERTADOS

LOTE Nº 38

LINK	ESPECIE	SOLICITANTE	VALOR ORÇADO	HISTÓRICO	OS
I 00413195	Analizador de energia elétrica Embrasul RE7000	Seção de Engenharia e Arquitetura	R\$5.700,00	Não há	205
VALOR TOTAL			R\$5.700,00		