

Data e hora da consulta: 17/11/2021 13:23

Usuário: ***.885.228-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3130-2174

Ano	Tipo	Número
2021	NE	978

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339039	-	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2021	Ordinário	D.L.F. 37/2021	-	1.575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.056.592/0001-83	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	01512-000
Endereço		
CDE DE SARZEDAS 148 LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	3104-5848

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

Conserto de ventiladores
SEI n.º 0037729-55.2021

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/11/2021 13:23

Usuário: ***.885.228.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.575,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - QUALITAS - modelo Q600C, patrimônio número 00024844, compreendendo troca fio com tomada, oscilador e revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2	210,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - QUALITAS - modelo Q600C, patrimônio número 00024943, compreendendo troca fio com tomada, motor e hélice, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 210,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00184666, compreendendo troca fio com tomada, pedestal, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00187025, compreendendo troca fio com tomada, hélice e oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5	135,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00187027, compreendendo troca fio com tomada, pedestal e oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;

Data e hora da consulta: 17/11/2021 13:23

Usuário: ***.885.228.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.575,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5	135,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00187027, compreendendo troca fio com tomada, pedestal e oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 6	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00425147, compreendendo troca fio com tomada, oscilador, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 7	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 00425220, compreendendo troca fio com tomada e motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 8	120,00

Conserto de 1 ventilador de parede - VENTISOL - modelo VOP 60, patrimônio número 00434032, compreendendo troca fio com tomada e motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 9	120,00

Conserto de 1 ventilador de parede - VENTISOL - modelo VOP 60, patrimônio número 00434033, compreendendo troca fio com tomada e motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 17/11/2021 13:23

Usuário: ***.885.228.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.575,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 9	120,00

Conserto de 1 ventilador de parede - VENTISOL - modelo VOP 60, patrimônio número 00434033, compreendendo troca fio com tomada e motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 10	135,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 192109, compreendendo troca fio com tomada, motor e pé, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 11	120,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 192125, compreendendo troca fio com tomada e motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 120,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 12	135,00

Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 425214, compreendendo troca fio com tomada, motor e pé, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 135,00;

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.575,00

Prazo de execução: 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho.

Prazo de garantia: 90 dias, contados da efetiva entrega do equipamento.

Obs.: Empresa optante pelo Simples Nacional. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração

Versão	Data/Hora	Operação
004	17/11/2021 12:33:10	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2021 13:23

Usuário: ***.885.228-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.575,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	prevista na I.N.RFB n.º 1.234/2012.	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

17/11/2021 12:33:10

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

17/11/2021 12:25:48