



**Data e hora da consulta:** 20/01/2021 13:16

**Usuário:** 21553145828

### Nota de Empenho

---

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	156

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339039	-	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2021	Ordinário	D.L.F. 001/2021	-	485,00

Favorecido	Nome do Favorecido
63056592000183	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

**Descrição**

CONERTO DE VENTILADORES.  
SEI Nº 0001094-75.2021.6.26.8000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/01/2021 13:16:01	Inclusão

1 de 3



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	485,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 183918, compreendendo troca fio com tomada, velocidade, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 100,00;	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 425055, compreendendo troca fio com tomada, motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 110,00;	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 425156, compreendendo troca fio com tomada, motor, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 110,00;	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 Conserto de 1 ventilador de coluna / pedestal - VENTISOL - modelo VOC 60, patrimônio número 401767, compreendendo troca fio com tomada, motor e hélice, revisão e mão de obra, ao valor total de R\$ 165,00;	165,00
Prazo de execução: 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho.		
Prazo de garantia: 90 dias, contados da efetiva entrega do equipamento.		
OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NO PAGAMENTO ESTARÁ SUJEITA À RETENÇÃO TRIBUTÁRIA DE 5,85% CASO NÃO APRESENTE A DECLARAÇÃO PREVISTA NA I.N. RFB Nº 1.234/2012.		

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/01/2021 13:16:01	Inclusão

2 de 3



**Data e hora da consulta:** 20/01/2021 13:16  
**Usuário:** 21553145828

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004		165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2021	Inclusão	1,00000	165,0000	165,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/01/2021 13:16:01	Inclusão

3 de 3



Documento assinado eletronicamente por **JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA, COORDENADOR**, em 20/01/2021, às 14:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRIO TSUYOSHI ENDO, SECRETÁRIO SUBSTITUTO**, em 20/01/2021, às 16:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2567359** e o código CRC **D89E3482**.